



ISTITUTO TECNICO "E. SCALFARO" SETTORE TECNOLOGICO

**INDIRIZZI: GRAFICA E COMUNICAZIONE - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA**

[COD.MECC. CZTF010008] - PEC: cztf010008@pec.istruzione.it

Piazza Matteotti, 1 - 88100 CATANZARO - Cod.Fiscale 97028930796

☎0961-745155 - FAX 0961-744438 - E-Mail: cztf010008@istruzione.it

Sito Web: www.Itiscalfaro.cz.it

A TUTTO IL PERSONALE

ITST "Ercolino Scalfaro" - Catanzaro
Prot. 0008282 del 07/11/2018
A-06 (Uscita)

-SEDI-

Oggetto: Informativa ad integrazione sui rischi specifici a fronte del mancato adeguamento antincendio da parte dell'ente proprietario del/i plesso/i

Con la presente ai sensi dell'art. 18 della sezione I capo III titolo I del D.Lgs 81/08 (Testo Unico), come da cogenza di norma per il DS, nel puro spirito di cautelare tutti coloro i quali frequentano i plessi, consultato il RLS, sentito il parere del RSPP, si informa che:

- Vista l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 21/03/2018 (Gazzetta ufficiale 29/03/2018 n. 74);
 - Vista l'inadempienza da parte dell'ente proprietario a quanto indicato nel DM 12 maggio 2016, con proroga al 31.12.2017, "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica;
 - Viste le nostre peculiarità di rischio per gli aspetti dell'incendio, dell'emergenza in genere e della conseguente eventualità di dar luogo evacuazione;
- a) Si è proceduto con idoneo ordine di servizio a potenziare i controlli interni tramite il personale preposto;
- b) Si disporrà il potenziamento delle squadre di emergenza già con l'avvio del nuovo anno scolastico, realizzando tutti gli aspetti formativi del caso;
- c) Si effettueranno, sempre con l'avvio del nuovo anno scolastico, specifiche esercitazioni antincendio.

In ragione di quanto sopra si chiede la collaborazione da parte di tutti onde evitare aggravati di rischio, da un punto di vista della vigilanza e del rispetto delle norme basilari di sicurezza, con specifico riferimento a:

1. Layout di aule, uffici e laboratori che rendano difficile l'esodo;
2. Sovraccarico di prese a spina e/o uso improprio di multiprese, prolunghe e simili;
3. Uso improprio di quadri elettrici e simili;
4. Uso improprio di macchine ed attrezzature in genere;
5. Uso improprio ed errato stoccaggio di sostanze e preparati;
6. Uso di dispositivi per il riscaldamento/raffrescamento personale non a norma e comunque non autorizzato;
7. Creazione di archivi, accumuli di materiali e depositi in ambienti non idonei, ivi compresi libri e quaderni oltre il consentito all'interno delle classi in armadi o scaffalature in legno.

Naturalmente permane e si rafforza in tutte le nostre competenze interne ed esterne il divieto di fumo, mentre l'eventuale uso di fiamme libere e controllate per attività manutentive di terzi e per particolari esigenze laboratoriali deve avvenire nel primo caso sotto stretta sorveglianza di specifici preposti, nel secondo caso solo negli ambienti idoneamente realizzati all'uopo.

Certo di un Vostro sollecito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vito SANZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993